

双随机抽查档案（以登记事项检查为示例）

抽查方案名称	涿源县住房和城乡建设局2021年双随机、一公开专项检查抽查实施方案
抽查对象名称	涿源县梅源达房地产开发有限公司
抽查类型	☐ 部门联合 ☒ 内部联合
抽查人员	孙岳 郭太亮
检查时间	2021 年 5 月 17 日
检查结果	☒ 未发现问题
	☐ 未按规定公示信息
	☐ 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
	☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系
	☐ 发现问题已责令改正
	☐ 不配合检查情节严重
	☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动
	☐ 发现问题且后续处理完毕
	☐ 停业、注（吊）销

现场检查预先通知单

抽查对象名称	涿源县梅池达房地产开发有限公司
是否适用 预先通知	☒ 是 ☐ 否
预先通知时间	2022 年 5 月 17 日
预先通知方式	☒ 电话通知 ☐ 直接送达
预约检查时间	2022 年 5 月 17 日
检查内容	执行民用建筑节能法律法规， 政策、规划标准等情况。
被检查主体需 要准备的材料	营业执照副本复印件 法人代表身份证复印件。

涞源县市场监督管理局

“双随机、一公开”实地核查记录表

共 页 第 页

涞源县住房和城乡建设局 局执法检查人员 孙岳
郭太忠 于 2021 年 5 月 17 日, 经现场出示执法证
 件 或 证 明 性 文 件 (执 法 证 号 或 文 件
 号 030609/6033)

按照实地核查标准和要求, 对检查对象以下事项实施现场核
 查。记录如下:

检查对象名称		涞源县梅池达房地产有限公司
统一社会信用代码		9106300787950424
法定代表人、负责人:		联系电话: 13351286666
检查住所:		经营场所: 涞源县聚源大街东
核查记录表中的信息是否真实是 ☐ 否 ☐		
发现 情形	检查情况描述	检查结果记录
		未发现问题
	不予配合情节严重 ☐ 有该情节 ☐ 无该情节 ☐ 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的 ☐ 拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的 ☐ 不如实或不按要求向执法检查人员提供情况或相关材料的 ☐ 其他阻挠、妨碍检查工作的行为, 致使检查工作无法正常进行的	
备注:		
检查对象:		检查组长 (签字) 孙岳
法定代表人/负责人:		检查人员 (签字) 郭太忠
受委托人:		

市场主体综合检查随机抽查记录表（企业）

抽查编号：130630202204211001


名称	涑源县梅涵达房地产开发有限公司		
住所	涑源县聚源大街东		
注册号/统一信用码	130630000009579	法定代表人（负责人）	杜晓梅
类型		联系电话	13331286666
检查方式	☒ 实地检查 ☐ 书面检查		
检查时经营状态	☒ 开业 ☐ 停业 ☐ 暂未开业 ☐ 其他		
现场使用名称	☒ 登记名称 ☐ 被特许经营名称 ☐ 未经登记名称 ☐ 其他		
检查所见经营项目	☒ 与登记系统一致 ☐ 检查时未经营 ☐ 其他		
检查结果	☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系 ☐ 不予配合检查情节严重 ☐ 注（吊）销 ☐ 停业		
检查内容			
住房城乡建设部门			
检查项目	检查子项	检查内容	检查结果
建筑市场监督检查	建筑市场监督检查	房屋及市政基础设施建筑工程发包与承包行为；房屋及市政基础设施建筑工程施工许可行为；房屋及市政基础设施施工现场农民工管理制度落实情况。	☒ 未发现问题 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ☐ 未发现本次抽查涉及的事项 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 发现问题待后续处理

			○发现问题已责令改正
建筑工程材料设备使用监督检查	建筑工程材料设备使用监督检查	在建建筑工程使用的材料设备执行国家或省有关规章、政策、标准等情况。	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现本次抽查涉及的事项 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
工程建设标准监督检查	工程建设标准监督检查	对工程建设国家标准、行业标准及地产标准实施情况进行监督检查；对违反工程建设标准强制性条文的违法行为进行检查；对工程建设施工现场标准员是否到位履职和持证上岗进行检查；法律、法规、规章规定的其他内容。	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现本次抽查涉及的事项 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ○发现问题待后续处理

			○发现问题已责令改正
建设工程安全生产监督检查	建设工程安全生产监督检查	抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；抽查建筑施工企业安全生产许可条件。	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现本次抽查涉及的事项 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
民用建筑节能监督检查	民用建筑节能监督检查	执行民用建筑节能法律法规、政策规划、标准规范等情况。	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现本次抽查涉及的事项 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
建筑工地大气污染防治	建筑工地大气污染防治（县级以上住建（城管执	施工工地是否设置硬质围挡或围	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示

	法) 部门)	挡是否连续设置; 裸露地面是否覆盖; 施工单位是否采取分段作业, 是否做到边施工边苫盖; 是否择时施工或落实应急响应要求; 是否洒水抑尘; 是否采取冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施; 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾是否及时清运、苫盖; 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾是否采用密闭式防尘网覆盖。	的信息○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假○未发现本次抽查涉及的事项○发现问题待后续处理○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ○发现问题待后续处理 ○发现问题已责令改正
绿色建筑、装配式建筑活动的指导和监督检查	绿色建筑、装配式建筑活动的指导和监督检查(县级以上建设主管部门)	检查绿色建筑建设实施中执行法律法规、政策规划、标准规范等情况。	☒ 未发现问题○未按规定公示应当公示的信息○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假○未发现本次抽查涉及的事项○发现问题待后续处理○发现问题已责令改正
		检查结果	☒ 未发现问题 ○未按规定公示应当公示的信息 ○公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ○未发现开展本次抽查涉及的经营活动

		☐ 发现问题待后续处理 ☐ 发现问题已责令改正
检查日期		检查人员: 岳 毅 忠
法定代表人/负责人签字/盖章:	企业盖章 杜小梅	日期: 2022.5.17
陪同检查人职务:	签字:	见证人签字:
以下内容由检查人员在检查后填写:		
检查结果已录入抽查系统, 系统内结果与本表结果一致, 拟公示。		检查人:
同意		日期:
		负责人: 日期:



营业执照

(副本) 副本编号: 1 - 1
统一社会信用代码 91130630078795042A

名称 涞源县梅涵达房地产开发有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

住所 涞源县聚源大街东

法定代表人 杜晓梅

注册资本 捌佰万元整

成立日期 2013年09月26日

营业期限 2013年09月26日 至 2033年09月25日

经营范围 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2016


8 10
年 月 日



www.hebseztjyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



凉城1号

LAI YUAN NO.1

涑源县梅涵达房地产开发有限公司